



DATA REALIZAÇÃO: 16/12/2019 11:10 - DATA IMPRESSÃO: 17/12/2019 15:53

DADOS DO VEÍCULO


Nº LAUDO:	██████████	QUILOMETRAGEM:	82019 KM
Nº CHASSI:	██████████	COR:	BRANCA
Nº MOTOR:	██████████	COMBUSTIVEL:	ALCOOL/GASOLINA
PLACA:	██████████	ANO FABRICAÇÃO:	2011
MARCA:	GM	ANO MODELO:	2011
MODELO:	S10 ADVANTAGE S	SITUAÇÃO CHASSI:	EM CIRCULAÇÃO

PARECER FINAL



NÃO CONFORME

SITUAÇÃO GERAL



	CONFORME	258 ITENS
	CONFORME (COM OBSERVAÇÃO)	4 ITENS
	NÃO CONFORME	2 ITENS

IDENTIFICAÇÃO



- CRLV
- PLACA
- MOTOR
- CHASSI
- KM
- VIDROS
- CINTOS

ESTRUTURA



- PARTE DIANTEIRA
- PARTE TRASEIRA
- LADO ESQUERDO
- LADO DIREITO
- TETO
- ASSOALHO
- PINTURA ESTRUTURAL

HISTÓRICO VEICULAR



- RESTRIÇÕES
- HISTÓRICO DE LEILÃO
- RECALL
- ROUBO E FURTO
- IPVA/ MULTAS
- ACIDENTES
- OUTROS

ESTADO DE CONSERVAÇÃO



- PARTE DIANTEIRA
- LATERAL ESQUERDA
- LATERAL DIREITA
- TRASEIRA
- EQUIPAMENTOS
- BANCOS E REVESTIMENTOS
- ITENS DE SEGURANÇA
- ACIONAMENTO DO MOTOR
- PNEUS
- PINTURA COMPONENTES EXTERNOS

Observações: TETO ENVELOPADO IMPOSSIBILITANDO O TESTE DE PINTURA

ATENÇÃO

- NÃO SÃO ANALISADOS ITENS QUE NECESSITEM DE EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOS COMO FREIOS ABS, AIR BAGS, PARTE MECÂNICA E ELÉTRICA.
- ESTE LAUDO NÃO SE DESTINA A VERIFICAR SINAIS DE ALAGAMENTO DO VEÍCULO.

DADOS DO CLIENTE

CLIENTE: [REDACTED]
E-MAIL: [REDACTED]
CPF: [REDACTED]
TELEFONE: [REDACTED]

DADOS DO VEICULO (DENATRAN)

N° CHASSI: [REDACTED]
N° MOTOR: [REDACTED]
PLACA: [REDACTED]
MARCA: GM
MODELO: S10 ADVANTAGE S

COR: BRANCA
COMBUSTÍVEL: ALCOOL/GASOLINA
ANO FABRICAÇÃO: 2011
ANO MODELO: 2011
SITUAÇÃO CHASSI: EM CIRCULAÇÃO



CHASSI



MOTOR



DIANTEIRAC/ LATERAL DIREITA



DIANTEIRAC/ LATERAL ESQUERDA



TRASEIRAC/ LATERAL DIREITA




TRASEIRAC/ LATERAL ESQUERDA

DADOS DE REGISTRO DO VEICULO


RENAVAM: MUNICÍPIO: SAO PAULO TIPO DO VEÍCULO: CAMINHONETE NÚMERO DE PASSAGEIROS: 3 MONTAGEM: POTÊNCIA: 147	CILINDRADAS: 2400 PROCEDÊNCIA: NACIONAL NÚMERO DE EIXOS: CMT: 330 PBT: 230 CAPACIDADE DE CARGA:	DATA DI: NÚMERO DI: DATA ÚLTIMA ALTERAÇÃO: IDENT. PROPRIETÁRIO REVENDEDOR DISTRIB. ORIGEM: NACIONAL
--	--	--

DECODIFICADOR CHASSI (ATUAL)


Ano Fabr/Mod a partir de 99	2011	Região Geográfica	AMERICA DO SUL
cc Motor	2.4 (147cv)	Sem Significado	SEM SIGNIFICADO
Combustível	B-COMBUSTIVEL	Tipo da Carroçaria	CABINE SIMPLES
Fabricante	GENERAL MOTORS	Veículo	S10
Localização da Fábrica	SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	Versão	Colina 4x2
País	Brasil		




CRLV



HODÔMETRO



CAIXA DE CÂMBIO



GRAVAÇÃO DOS VIDROS



ETIQUETA



COMPARTIMENTO DO MOTOR



PAINEL DE INSTRUMENTO



LAT ESQUERDA (BOR. ABAIXADA)



LAT DIREITA (BOR. ABAIXADA)

DADOS DO CLIENTE	DADOS DO VEICULO (DENATRAN)	
CLIENTE: [REDACTED] E-MAIL: [REDACTED] CPF: [REDACTED] TELEFONE: [REDACTED]	Nº CHASSI: [REDACTED] Nº MOTOR: [REDACTED] PLACA: [REDACTED] MARCA: GM MODELO: S10 ADVANTAGE S	COR: BRANCA COMBUSTÍVEL: ALCOOL/GASOLINA ANO FABRICAÇÃO: 2011 ANO MODELO: 2011 SITUAÇÃO CHASSI: EM CIRCULAÇÃO

LEGENDA DE AVALIAÇÃO VERDE (Conforme) AMARELO (Conforme com Observações) VERMELHO (Não Conforme)

MODULO - HISTÓRICO CHECKAUTO

	PESQUISAS EM BASES DE DADOS	NADA CONSTA		
	LICENCIAMENTO	NADA CONSTA	RESTRIÇÃO TRIBUTÁRIA	NADA CONSTA
	EMPLACAMENTO	UF: SP	RESTRIÇÃO VEICULO SINISTRADO	NADA CONSTA
	MULTAS, IPVA E OUTROS	NADA CONSTA	RESTRIÇÃO DE AVERBAÇÃO	NADA CONSTA
	RESTRIÇÃO JUDICIAL	NADA CONSTA	RESTRIÇÃO DE COMUNICAÇÃO DE VENDA	NADA CONSTA
	ARRENDAMENTO	NADA CONSTA	RESTRIÇÃO CRLV	NADA CONSTA
	RESTRIÇÃO ADMINISTRATIVA	NADA CONSTA	RESTRIÇÃO DE VEICULO APREENDIDO	NADA CONSTA
	RESTRIÇÃO BLOQUEIO	NADA CONSTA	DOCUMENTOS EXTRAVIADOS E ROUBADOS - CRLV	NADA CONSTA
	RESTRIÇÃO DE ARROLAMENTO DE BENS	NADA CONSTA	HISTORICO DE CONSULTAS	QTD: 1
	RESTRIÇÃO DE VEÍCULO BAIXADO DE CIRCULAÇÃO	NADA CONSTA	RESERVA DE DOMINIO	NADA CONSTA
	RESTRIÇÃO DE VEÍCULO APROPRIAÇÃO	NADA CONSTA	ACIDENTES	NADA CONSTA
	RESTRIÇÃO PENHORA	NADA CONSTA	DUPLICIDADE DE MOTOR	NADA CONSTA
	ROUBO E FURTO (EM ABERTO)	NADA CONSTA	POSSUI LAUDO DEKRA?	NÃO
	ALIENAÇÃO	NADA CONSTA	SISTEMA DE GRAVAÇÃO DE PEÇAS	NÃO
	RESTRIÇÃO HISTÓRICO DE LEILÃO (BASE 1)	NADA CONSTA	OFERTADO EM LEILÃO (BASE 1)	NADA CONSTA
	RESTRIÇÃO HISTÓRICO DE LEILÃO (BASE 2)	NADA CONSTA	OFERTADO EM LEILÃO (BASE 2)	NADA CONSTA
	RESTRIÇÃO HISTÓRICO DE LEILÃO (REMARKETING)	NADA CONSTA	OFERTADO EM LEILÃO (REMARKETING)	NADA CONSTA
	RENAJUD	NADA CONSTA		

MODULO - IDENTIFICAÇÃO

	CRLV	NADA CONSTA
	PLACAS	NADA CONSTA
	VIDROS	NADA CONSTA
	CHASSI	NADA CONSTA
	MOTOR	NADA CONSTA - NÃO POSSUI INDÍCIOS/VESTÍGIOS DE ADULTERAÇÃO
	DATA DE PEÇAS	NADA CONSTA
	ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO	QTD ETIQUETAS: 2
	CINTO DE SEGURANÇA	NADA CONSTA
	AIRBAG/ABS	NÃO APLICÁVEL
	QUILOMETRAGEM	NADA CONSTA - KM: 82019

DADOS DO CLIENTE	DADOS DO VEICULO (DENATRAN)	
CLIENTE: [REDACTED]	Nº CHASSI: [REDACTED]	COR:BRANCA
E-MAIL: [REDACTED]	Nº MOTOR: [REDACTED]	COMBUSTÍVEL:ALCOOL/GASOLINA
CPF: [REDACTED]	PLACA: [REDACTED]	ANO FABRICAÇÃO:2011
TELEFONE: [REDACTED]	MARCA:GM	ANO MODELO:2011
	MODELO:S10 ADVANTAGE S	SITUAÇÃO CHASSI:EM CIRCULAÇÃO

LEGENDA DE AVALIAÇÃO

	VERDE (Conforme)		AMARELO (Conforme com Observações)		VERMELHO (Não Conforme)
--	---------------------	--	---------------------------------------	--	----------------------------

MODULO - ESTRUTURA

	ESTRUTURA	ESTRUTURA DO LADO DIREITO
ESTRUTURA - PARTE DIANTEIRA		
	PAINEL DIANTEIRO	OK
	TORRE DO AMORTECEDOR DIREITA	OK
	TORRE DO AMORTECEDOR ESQUERDA	OK
	LONGARINADIREITA	OK
	CAIXADE RODADIANTEIRADIREITA	OK
	LONGARINAESQUERDA	OK
	CAIXADE RODADIANTEIRAESQUERDA	OK
	ALMADO PARA-CHOQUE	OK
	PAINEL CORTA-FOGO	OK
	OBSERVAÇÃO	
ESTRUTURA DO LADO ESQUERDO		
	COLUNADIANTEIRA	COM CORROSÃO
	COLUNACENTRAL	OK
	COLUNATRASEIRA	OK
	CAIXADE AR	OK
	OBSERVAÇÃO	
ESTRUTURA - PARTE TRASEIRA		
	PAINEL TRASEIRO	OK
	CAIXADO ESTEPE	OK
	LONGARINATRASEIRAESQUERDA	OK
	CAIXADE RODATRASEIRAESQUERDA	OK
	LONGARINATRASEIRADIREITA	OK
	CAIXADE RODATRASEIRADIREITA	OK
	OBSERVAÇÃO	
ESTRUTURA DO LADO DIREITO		
	COLUNADIANTEIRA	COM CORROSÃO
	COLUNATRASEIRA	OK
	COLUNACENTRAL	OK
	CAIXADE AR	OK
	OBSERVAÇÃO	
TETO		
	TETO	OK
ASSOALHO		
	ASSOALHO DO PORTAMALAS	OK
	ASSOALHO CENTRAL	OK

DADOS DO CLIENTE

CLIENTE: [REDACTED]
E-MAIL: [REDACTED]
CPF: [REDACTED]
TELEFONE: [REDACTED]

DADOS DO VEICULO (DENATRAN)

Nº CHASSI: [REDACTED]
Nº MOTOR: [REDACTED]
PLACA: [REDACTED]
MARCA: GM
MODELO: S10 ADVANTAGE S

COR: BRANCA
COMBUSTÍVEL: ALCOOL/GASOLINA
ANO FABRICAÇÃO: 2011
ANO MODELO: 2011
SITUAÇÃO CHASSI: EM CIRCULAÇÃO

LEGENDA DE AVALIAÇÃO



VERDE
(Conforme)



AMARELO
(Conforme com Observações)



VERMELHO
(Não Conforme)

FOTOS / ESTRUTURA



COLUNADIANTEIRA



TETO



COLUNADIANTEIRA

DADOS DO CLIENTE	DADOS DO VEICULO (DENATRAN)	
CLIENTE: [REDACTED]	Nº CHASSI: [REDACTED]	COR: BRANCA
E-MAIL: [REDACTED]	Nº MOTOR: [REDACTED]	COMBUSTÍVEL: ALCOOL/GASOLINA
CPF: [REDACTED]	PLACA: [REDACTED]	ANO FABRICAÇÃO: 2011
TELEFONE: [REDACTED]	MARCA: GM	ANO MODELO: 2011
	MODELO: S10 ADVANTAGE S	SITUAÇÃO CHASSI: EM CIRCULAÇÃO

✔ VERDE (Conforme)
 ! AMARELO (Conforme com Observações)
 ✘ VERMELHO (Não Conforme)

CONSTATAÇÃO	CONFORME COM OBSERVAÇÃO
-------------	-------------------------

PARTE DIANTEIRA	
CAPÔ	OK
FAROL DIREITO	OK
LANTERNA DIREITA	OK
FAROL DE MILHA DIR.	OK
PARA-CHOQUE	OK
GRADE	OK
PARA-BRISA	OK
FAROL ESQUERDO	OK
LANTERNA ESQUERDA	OK
FAROL DE MILHA ESQUERDO	OK

LATERAL ESQUERDA	
LATERAL	AMASSADO
VIDRO VIGIA	OK
VIDRO TRASEIRO	OK
PORTA TRASEIRA	OK
VIDRO DIANTEIRO	OK
PORTA DIANTEIRA	OK
ESPELHO RETROVISOR	OK
PARA-LAMA	RISCO PROFUNDO

LATERAL DIREITA	
LATERAL	RISCO PROFUNDO
VIDRO VIGIA	OK
VIDRO TRASEIRO	OK
PORTA TRASEIRA	OK
VIDRO DIANTEIRO	OK
PORTA DIANTEIRA	OK
ESPELHO RETROVISOR	OK
PARA-LAMA	OK

TRASEIRA	
LANTERNA DE NEBLINA ESQ.	OK
LANTERNA DE NEBLINA DIR.	OK
CAPÔ TRASEIRO/TAMPA	OK
LUZ DA PLACA	OK
VIDRO VIGIA	OK
LIMPADOR TRASEIRO	OK
LANTERNA ESQUERDA	OK
LANTERNA DIREITA	OK
PARA-CHOQUE	OK
TETO	OK

EQUIPAMENTOS	
AR CONDICIONADO	POSSUI E FUNCIONA
VIDROS ELÉTRICOS	POSSUI E FUNCIONA
TRAVAS ELÉTRICAS	POSSUI E FUNCIONA
ALARME	POSSUI E FUNCIONA
PAINEL DE INSTRUMENTOS	OK
PRESENÇA DE ODOR ?	NÃO POSSUI
VOLANTE	SEM DESGASTE
ANTENA	MANUAL
AUTO-FALANTES	POSSUI E FUNCIONA
RÁDIO CD PLAYER	NÃO POSSUI
RÁDIO DVD	NÃO POSSUI
TELAS AUXILIARES ?	NÃO POSSUI

BANCOS E REVESTIMENTOS	
BANCO TRASEIRO	OK
BANCO D.D.	OK
BANCO D.E.	OK
TAPETES	OK
REVESTIMENTO DO TETO	OK
REVESTIMENTO PORTA D.D.	OK
REVESTIMENTO PORTA T.D.	OK
REVESTIMENTO PORTA T.E.	OK
REVESTIMENTO PORTA D.E.	OK

EQUIPAMENTOS OBRIGATÓRIOS (SEGURANÇA)	
LAVADOR	NÃO POSSUI
LIMPADOR PARA BRISA	POSSUI E FUNCIONA
FAROL DE NEBLINA	OK
LUZ DE RÉ	OK
LUZ DE FREIO	OK
LANTERNA	OK
FAROL	OK
MANUAL DO PROPRIETÁRIO	NÃO PORTAVA
CHAVE RESERVA	NÃO PORTAVA
BLINDAGEM	NÃO POSSUI
TRIÂNGULO	POSSUI
MACACO	POSSUI
CHAVE DE RODA	POSSUI
ESTEPE	POSSUI
EXTINTOR	OK

ACIONAMENTO DO MOTOR	
BATERIA	OK
NÍVEL DO ÓLEO	OK
PARTIDA / ACIONAMENTO DO MOTOR	FUNCIONA

PNEUS/RODAS	
PNEU DIANTEIRO ESQUERDO	OK
RODA DIANTEIRA ESQUERDA	OK
CALOTA DIANTEIRA ESQUERDA	NÃO APLICÁVEL
PNEU TRASEIRO ESQUERDO	OK
RODA TRASEIRA ESQUERDA	OK
CALOTA TRASEIRA ESQUERDA	NÃO APLICÁVEL
PNEU ESTEPE	OK
RODA ESTEPE	OK
PNEU TRASEIRO DIREITO	OK
RODA TRASEIRA DIREITA	OK
CALOTA TRASEIRA DIREITA	NÃO APLICÁVEL
PNEU DIANTEIRO DIREITO	OK
RODA DIANTEIRA DIREITA	OK
CALOTA DIANTEIRA DIREITA	NÃO APLICÁVEL

DADOS DO CLIENTE

CLIENTE: [REDACTED]
E-MAIL: [REDACTED]
CPF: [REDACTED]
TELEFONE: [REDACTED]

DADOS DO VEICULO (DENATRAN)

Nº CHASSI: [REDACTED]
Nº MOTOR: [REDACTED]
PLACA: [REDACTED]
MARCA: GM
MODELO: S10 ADVANTAGE S

COR: BRANCA
COMBUSTÍVEL: ALCOOL/GASOLINA
ANO FABRICAÇÃO: 2011
ANO MODELO: 2011
SITUAÇÃO CHASSI: EM CIRCULAÇÃO

LEGENDA DE AVALIAÇÃO



VERDE
(Conforme)



AMARELO
(Conforme com Observações)



VERMELHO
(Não Conforme)

FOTOS / CONSTATAÇÃO



LATERAL



PARA-LAMA



LATERAL



DEKRA GARANTIDO PINTURA

Parceiro Comercial: [REDACTED]
Nº Laudo: [REDACTED]
Consulta: [REDACTED]
Data Realização: 16/12/2019 11:10
Data Impressão: 17/12/2019 15:53

DADOS DO CLIENTE	DADOS DO VEICULO (DENATRAN)	
CLIENTE: [REDACTED] E-MAIL: [REDACTED] CPF: [REDACTED] TELEFONE: [REDACTED]	Nº CHASSI: [REDACTED] Nº MOTOR: [REDACTED] PLACA: [REDACTED] MARCA: GM MODELO: S10 ADVANTAGE S	COR: BRANCA COMBUSTÍVEL: ALCOOL/GASOLINA ANO FABRICAÇÃO: 2011 ANO MODELO: 2011 SITUAÇÃO CHASSI: EM CIRCULAÇÃO

TESTE DA ESPESSURA DA CAMADA DE TINTA

LEGENDA DE AVALIAÇÃO



VERDE
(Espessura de acordo com o padrão original)




AMARELO
(Espessamento da camada de tinta. Indicativo de que a peça pode ter sido repintada)




VERMELHO
(Alto espessamento da camada de tinta. Indicativo de que a peça pode ter sido reparada e repintada)

	PINTURA	NADA CONSTA
--	---------	-------------

TESTE DE ESPESSURA DE PINTURA - COMPONENTES EXTERNOS



TESTE DE ESPESSURA DE PINTURA - COMPONENTES INTERNOS (ESTRUTURAIS)





DEKRA GARANTIDO

Parceiro Comercial: [REDACTED]
 Nº Laudo: [REDACTED]
 Consulta: [REDACTED]
 Data Realização: 16/12/2019 11:10
 Data Impressão: 17/12/2019 15:53

DADOS DO CLIENTE

CLIENTE: [REDACTED]
 E-MAIL: [REDACTED]
 CPF: [REDACTED]
 TELEFONE: [REDACTED]

DADOS DO VEICULO (DENATRAN)

Nº chassi: [REDACTED]
 Nº motor: [REDACTED]
 Placa: [REDACTED]
 Marca: GM
 Modelo: S10 ADVANTAGE S
 Cor: Branca
 Combustível: ALCOOL/GASOLINA
 Ano fabricação: 2011
 Ano modelo: 2011
 Situação chassi: EM CIRCULAÇÃO

IMPORTANTE

Este laudo não tem caráter pericial e, portanto, não substitui a perícia criminalística oficial. As informações constantes neste laudo têm validade apenas para o exato momento de sua realização, limitando-se a verificar visualmente a identificação, a estrutura do veículo, a conformidade da pintura com os padrões originais, e o funcionamento aparente de acessórios, com a indicação das não conformidades destes itens diagnosticadas pelo vistoriador. **Este laudo não verifica sinais de alagamento no veículo.**

Esta empresa não se responsabiliza por alterações realizadas no veículo posteriormente à emissão deste laudo, nem em seus sinais indicativos, agregados, motor, pintura, estrutura, acessórios e em seu estado de conservação. A DEKRA utiliza em seus processos de vistoria, consultas na base CHECKAUTO. A responsabilidade da CHECKAUTO limita-se a prestar informações sobre veículos automotores registradas nas bases públicas e privadas detentoras das informações. A CHECKAUTO não é responsável pelas informações inseridas na sua base de dados já que são oriundas de consulta a bases públicas e privadas sobre as quais não detém a propriedade das informações, limitando-se assim, a reproduzi-las fielmente, na forma como originariamente apresentadas em tais bases consultadas. A CHECKAUTO é uma ferramenta de auxílio para compradores e vendedores na decisão de realização do negócio jurídico, não avalizando ou assegurando a regularidade e licitude da transação. A decisão sobre a concretização do negócio é tomada exclusivamente pelo cliente o e sua companhia conforme critérios, diretrizes e procedimentos exclusivos, dos quais a CHECKAUTO não participa. De mesma forma não se responsabiliza por informações incorretas, faltantes, ou divergentes de bases públicas e outra que não detenha as informações. A CHECKAUTO não detém acesso e meios para a obtenção advinda do RENAJUD.

Histórico de Leilão: O cliente deve utilizar as informações de oferta em leilão com caráter informativo no seu processo de negociação. A CHECKAUTO consulta bases de empresas terceiras de histórico de leilão, nas quais registra-se se o veículo fora ofertado na modalidade de leilão, não necessariamente tendo sido comercializado na ocasião. Devido à inexistência de um registro nacional unificado dessas ofertas, bem como ao tempo necessário para a coleta e processamento destes dados, a coleta desta informação está sujeita a falhas.

Critério de avaliação das seguradoras: As companhias de seguro, financeiras e outras de maneira geral possuem seus próprios métodos e critérios de avaliação do risco para aceitação ou não na realização dos negócios. Porém, exclusivamente para finalidade de seguradoras e financeiras, a informação de leilão possui parecer de caráter informativo, gerando apenas um apontamento da informação de leilão, se disponível.

Informações Adicionais:

Roubo e Furto: Este Laudo prevê apenas a informação de roubo e furto em aberto. O Histórico completo de roubo e furto poderá ser solicitado em uma consulta adicional.

Mecânica, Elétrica e transmissão: Neste Laudo NÃO verificamos itens de mecânica, elétrica, transmissão, suspensão e freios, nem nenhum outro item que não tenha sido discriminado como verificado no laudo.

Módulo de Pintura: Neste módulo NÃO apontamos riscos e amassados aparentes na pintura, apenas verificamos a qualidade da pintura, por meio da medição da espessura da camada de tinta sobre partes metálicas da carroceria.

Air-Bag, Controle de tração e estabilidade: Não nos responsabilizamos por defeitos, fraude ou falta de equipamento nos sistemas de air-bag, controle de tração, estabilidade e outros itens que requerem uma avaliação técnica. A avaliação destes itens é realizada apenas visualmente através da observação do painel de instrumentos do veículo

Numeração da Caixa de cambio: A verificação da numeração e indícios de adulteração na caixa de cambio, ocorrem a vista desarmada somente quando aparente, ou seja, sem a necessidade de desmonte de peças. Com relação ao confronto da numeração, o mesmo somente será analisado quando disponível pelo fornecedor

Registro de quilometragem: o histórico de quilometragem é consultado junto as bases de dados sendo os dados advindos de vistorias ou outros serviços realizados nos veículos onde a coleta da informação de km do veículo é realizada. Essa é a fonte de informação de quilometragem utilizada, de forma que, se o veículo nunca passou por uma vistoria ou outro serviço onde tenhamos acesso a informação, não constará a informação de registro de quilometragem para aquele veículo. A quilometragem informada é obtida pela coleta do número no painel do veículo no momento da vistoria ou do serviço realizado, não possuindo meios de aferir a consistência desta informação, disponibilizando-a exatamente como constava no hodômetro no momento da sua coleta e não se responsabilizando por eventual adulteração deste equipamento.

Assinatura cliente

Assinatura vistoriador

#CompraSegura

Com apenas 3 passos,
a DEKRA te ajuda a comprar com mais segurança:

1

Antes de fechar negócio, faça uma vistoria DEKRA com mais de 150 itens avaliados.

dekra.com.br/comprasegura

Fechou negócio?

2

Agora, localize o Posto DEKRA mais próximo e faça a Vistoria de Transferência, com 5% de desconto. Aproveite!

dekra.com.br/posto

3

Pronto!

Evite dor de cabeça.
Faça uma compra segura.



*Faça a vistoria obrigatória - DETRAN,
em até 30 dias.

Compre com mais segurança



DEKRA
Sua Segurança.

Baixe o Checkauto app
e tenha mais segurança
na hora de comprar, manter
e vender seu carro!



www.checkauto.com.br/app



ACABOU DE COMPRAR UM CARRO?

Aproveite e ganhe 5% de desconto na
Vistoria de Transferência
OBRIGATÓRIA - DETRAN
Vistoria deve ser feita em 30 dias.

Não deixe para a última hora. Regularize a documentação do seu veículo.
Peça ao Vistoriador!

*Promoção não cumulativa, válida por tempo indeterminado, pode ser alterada sem prévio aviso. O desconto é válido por 60 dias após a vistoria.

DEKRA
Sua Segurança.

